

### WSA Berlin 1996

Bestandsaufnahme am Wehr Berlin-Charlottenburg  
Baugrunduntersuchungen Beton- und  
Mauerwerksbohrungen und -untersuchungen Nachweise  
der inneren und äußeren Standsicherheit

### Ingenieur-Consult GmbH, Berlin 1997

Bauzustandsuntersuchung am Wehr 128 im Nordumfluter  
des Spreewaldes Baugrund- und Gründungsgutachten  
Angaben zum Wehr- und Schleusenkörper  
Betonbohrungen, Standsicherheitsnachweis

### Bunte Bau GmbH Teterow, 1997

Standsicherheitsgutachten Spüldämme Spülfeld Drigge,  
Hafen Stralsund

### Architekturbüro F. Lödige, Egestorf 1997

Neubau der Volksbank Suderburg Sanierungskonzept zu  
Grundwassereinbrüchen in eine vorhandene Baugrube  
mit anschl. Baugrund- und Gründungsgutachten

### Volkswagen AG, Wolfsburg 1998

Neubau des Akustikzentrums (Halle 75) Berechnung  
von Wasserhaltungsmaßnahmen Baugrund- und  
Gründungsgutachten Bodenmechanische und Chemische  
Laboruntersuchungen

### Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes über WSA Berlin 1998

Staufufe Fürstenwalde Verlängerung der Südkammer;  
Baugrund- und Gründungsgutachten; Tragwerksplanung/  
Vorplanung Geotechnische Beratung

### Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes über WSA Berlin 1998

Staufufe Fürstenwalde Verlängerung der Südkammer;  
mit Büro Prof. Dr.-Ing. Axel Schwennicke

### Verkehrsbetriebe Potsdam VIP 1999

Betriebshof Babelsberg Fremdüberwachung der  
Dynamischen Intensivverdichtung Geotechnische  
Beratung zur Baugrund-vorbereitung

### WSA Uelzen 1999

Brücke Seckendorf über den Elbe-Seiten-Kanal  
Gründungsgutachten für die Hilfsstützen im Zuge der  
Brückensanierung

### Fa. Matthäi GmbH & Co. KG, Bremen 1999 – 2000

Neubau Bahnlinie Uelzen – Stendal der Deutschen Bahn  
AG (Bahndamm), Eigenüberwachung

### Firma Büchert, Rostock und ARGE Schleuse Uel- zen II Ed. Züblin AG, Hannover 1999 – 2003

Eigenüberwachung und Geotechnische Fachberatung  
bei der Ausführung von Erdbauarbeiten im Zuge der  
Dammbau- und Baugrubenherstellung zur Erstellung  
des Neubaus Schleuse Uelzen II

### ARGE Schleuse Uelzen II 2000

Konzeptionierung und geotechnische so-wie  
geochemische Überwachung einer Weichgelinjektion

### Fa. I-Bau Bispingen 2000

Geotechnisches Fachgutachten zur Standsicherheit eines  
Schutzdammes mit extrem steilen Böschungen auf einer  
Schießsportanlage

### Wolfsburg AG 2000/2001

Neubau eines Fußballstadions für den VfL Wolfsburg  
am Mittellandkanal Baugrund- und Gründungsgutachten  
einschl. geotechnische Fachberatung

### Sparkasse Uelzen 2000

Baugrund- und Gründungsgutachten und geohydraulische  
Stellungnahme Geotechnisches Fachgutachten zur  
Abnahme der Baugrubensohle und der HDI-Unterfangung

### OHE Osthannoversche Eisenbahnen AG 2002

Neubau eines Betriebswerkes SPNV RE-Hamburg,  
Standort Uelzen „Dannenberger Bogen“ Baugrund- und  
Gründungsgutachten Geotechnische Fachberatung  
Geotechnische Überwachung

### Firma Kunststofftechnik A. Köllmann, Reinstorf 2002

Neubau einer Produktionshalle in Uelzen  
Untergrunderkundung Baugrund- und  
Gründungsgutachten Baubetreuung im Zuge  
umfangreicher Bodenaustauscharbeiten unter Berück-  
sichtigung standsicherheitsrelevanter Gesichtspunkte

### Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände 2002/2003

Errichtung eines 650.000 m<sup>3</sup> großen Speicherbeckens  
zur Speicherung von Produktionswasser der Zuckerfabrik  
Uelzen

### Marketing- und Servicegesellschaft Allerpark (Landesgartenschau 2004) 2003

Erstellung eines Baugrundgutachtens für Gelände der  
Landesgartenschau 2004. Geotechnische Begleitung der  
Arbeiten als Fremdüberwacher.